
MOTOROVÝ ŽACÍ STROJ

МОТОРНАЯ КОСИЛКА

MOTORMÄHER

MOTOROS ARATÓGÉP

KOSIARKA MOTOROWA

M F 70

1996



JIČÍN a.s.



M F 70

VŠEOBECNÝ POPIS, POUŽITÍ

Motorový žací stroj MF 70 je určen k sečení tenko-střebovnatých polních a lučních porostů v zemědělství, zahradnictví, sadech, parcích a na obtížně přistupných svazích. V horských terénech se používají protikluzné kotouče.

Benzínový dvoutaktní motor 1 Z 22 vyráběný v licenci firmy Gutbrod S. A. je svými vlastnostmi a malými požadavky na obsluhu velmi vhodným typem pro použití ve všech odvětvích našeho hospodářství.

Motorová jednotka včetně motoru je vybavena antihlukovými a antivibračními úpravami.

Technický popis

Spalovací motor 1 Z 22 je benzínový, dvoudobý, stojatý, vzduchem chlazený jednoválec o jmenovitém výkonu 3,88 kW při 3500 min⁻¹. Zadní díl motorové skříně s kuličkovým ložiskem a těsnícím kroužkem má centrální pískubou pro upevnění na převodovku. Přední díl motorové skříně obsahuje dvě kuličková ložiska a jeden těsnící kroužek. Ve spodní části je opatřen výpustným otvorem se zátkou a těsněním pro možnost vypuštění přebytečné směsi z kuličkové skříně. Je v něm třemi šrouby upevněn stator magnetky. Na předním dílu motorové skříně je upevněn chladicí plášť, ve kterém se otáčí kolo ventilátoru s rotorem magnetky. Na chladicím plášti je pak kryt, který zabraňuje v provozu vníkání hrubých nečistot. Dále je na chladicím plášti upevněn vratný startér, kterým se spouští motor.

V hliníkové skříně je na výše uvedených ložiskách uložen klikový hřídel s ojnici a čepem s jehlovým ložiskem.

V horním oku ojnice je na jehlovém ložisku uložen pístní čep, který spojuje ojnici s pístem.

Pístní čep je proti axiálnímu posunutí zajištěn párovými pojistkami. Píst má tři pístní kroužky. Na klikové skříně je umístěn žebrovaný válec, který je spojen s hlavou utažen čtyřmi průběžnými šrouby. V hlavě válce je zapalovací svíčka.

Na válcu je nasazen usměrňovací plech chladicího vzduchu. Na jedné straně válce pak karburátor s upraveným olejovým čističem vzduchu tak, že vstupní část tvoří pryžové koleno, které přesouvá sací otvor směrem dopředu. Na druhé straně je motor vybaven dvěma tlumiči výfuku. Jeden je součástí motoru a má v horní části kryt, druhý je připevněn na rámu. Oba jsou propojeny spojovacím potrubím s objímkou. Na klikovém čepu ve směru odběru síly je unášeč spojky. Na druhém čepu je startovací řemenice, kterou se motor startuje v případě poruchy ručního vratného startovadla. Nouzový start se provádí pomocí startovacího popruhu nebo startovací šňůry. Palivová nádrž je dvěma pásy připevněna na chladicí plášť, na jednom páse je v držáku uchycen tlumič sání.

Hlavní kryt stroje je prodložen a z vnitřní strany částečně vylepen tlumiči rohoží IZOMAT 25. V místech možnosti přímého vytváření tepla je rno chráněna hliníkovou fólií. V horní části hlavního krytu je po-

moci přichytky se šrouby připevněna látková clona, ke kliečím mřížení je připevněna látkovými tkalouny.

Všechny tyto změny na motorové jednotce jsou provedeny z důvodu snížení hluaku působícího na obsluhu a okoli v pracovních podmínkách.

Glavní technické údaje

Typové označení

motor GUTBROD 1 Z 22-1418

Provedení

JKPOV 482 389 C71-13

Pracovní způsob

stojatý, je inovátor

Chlazení

dvooudálový, benzínový
nucené, vzduchem

Vrtání

67 mm

Zdvih

62 mm

Obsah válců

218 cm³

Jmenovitý výkon

3,68 kW při 3500 min⁻¹

Maximální

krátkodobý výkon
5,14 kW v rozmezí 4000

Prac. otáčky pro sečení

až 4500 min⁻¹ — 10 %

Měrná hmota, spotřeba

paliva při jmen. výkonu

3,68 kW a 3500 min⁻¹

max. 653 g.kWh⁻¹

Karburačor JIKOV 2923 PH

rozpiska 2792

Zapalování se světelnou

cívkou 17 W 6 V

Svíčka zapalování

Bosch LM/URM 1/116

Předstih motoru při výběru

N 7

kontaktní páska. 0,3—0,5

(3,5 ± 0,3) mm před H

Hmotnost motoru

28 ± 1 kg

Huštění pneu

170 kpa

Pojízdná rychlosť při

otáč. motoru 3500 min⁻¹

3,4 km.h⁻¹

I. rychlosť

11,1 km.h⁻¹

II. rychlosť

3,3 km.h⁻¹

zpětná rychlosť

380 mm

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Pracovní rychlosť | 2,5 - 3,4 km.h ⁻¹ |
| Záci lišta | 120 cm |
| Počet prstů | 22 ks |
| Počet nožů | 16 ks |
| Zdvih kosy | 80 mm |
| Výkon | 0,3 ha.h ⁻¹ |
| Sklon žaci lišty | 5° |
| Hmotnost žaci lišty | 125 kg |
| Střední rychlosť kosy | |
| při 700 min ⁻¹ | |
| na vývod. hřideli | 1,866 m.s ⁻¹ |
| Dovolený sklon svahu | 35° |

NÁVOD K OBSLUZE

Příprava

Mazání dvoutaktního motoru se provádí směsí benzínu s olejem. Životnost motoru je přímo ovlivněna správným poměrem těchto dvou láttek ve směsi. Po dobu záběhu mísíme v poměru 1:30 (minimálně 10 provozních hodin). Po záběhu mísíme olej a benzín v poměru 1:40.

a) Doporučené palivo pro motor 1 Z 22 je směs benzínu BA 90 s olejem M2T. Při plnění palivové nádrže je nutno používat vždy čistých nádob a nálevek. Zamezíme tím nepřijemným poruchám motoru vzniklým při znečištění karburátoru apod. Pro zachování správných mazacích hodnot neměňte tovární seřízení a otryskování karburátoru (obr. 2). Nádrž nikdy nepřeplňujeme, aby nedošlo k polifit benzínom a tím k případnému vznícení na teplém motoru.

Krycí plachetku takéž palivové chráníme před politem benzinem.

- b) Po uvolnění dvou spon sejměte spodní díl olejového čističe vzduchu a napříte jej motorovým olejem M2T. Hladina oleje má být asi 5 mm nad dnem spodního dílu (misky) (obr. 3).

Doporučujeme pravidelnou kontrolu, zda olej ve spodním dílu čističe není znečištěn. V suchém období kontrolujeme denně, jinak podle potřeby týdně nebo měsíčně.

Po každých 30 hodinách provozu je nutno olej vyměnit. Až do této doby je třeba olej doplňovat. Kontrolu olejové lázně čističe vzduchu provádějte pouze při využití motoru.

Spouštění motoru

Po otevření palivového kohoutu vteče palivo do plovákové komory karburátoru. Při studeném startu stlačte na několik vteřin směrem dolů pínici kolík umístěný ve vříku plovákové komory. Při startu se zahřátým motorem neporučujeme před startem přeplňovat plovákovou komoru. Postačí nastavení páčky plynu asi o 1/3 směrem k pinému plynu. Krátce táhněte až k odporu, potom krátce a silně zatahněte (obr. 5). Nepodaří-li se vám první start, vraťte startovací lanko do výchozí polohy a start opakujte. Vracení startovacího lanka je automatické pomocí vrtného pera. Rukojet po nastartování nikdy nepouštějte, nýbrž ji při vracení přidržujte do výchozí polohy. Po 1 až 2 minutách ohřevu motoru vraťte plynovou páčku zpět do polohy volnoběhu.

Motor není po dobu záběhu plombován, doporučujeme proto používat během prvních 20 provozních hodin pouze 2/3 nastavení plynu. S ohledem na životnost motoru je důležité, aby motor, pokud není dostatečně prohřát, neběžel na vysoké otáčky. Teprve po prohřátí pomalým přídáváním plynu zvyšujeme otáčky a motor zatěžujeme.

Zastavení motoru

Páčku plynu uzavřít do polohy volnoběhu a po snížení otáček motor zastavíme nadzvednutím této páčky a stisknutím dozadu. Při odstavení stroje z pracovního procesu ponecháme páčku plynu ve zkratovalci poloze, dále sejmeme koncovku ze zapalovací svíčky, aby nemohlo dojít ke zneužití stroje nepovolenou osobou. (obr. 4)

Razení rychlosti

Radicí pákou „S“ (obr. 8) můžete řadit první a druhý stupeň rychlosti vpřed a zpáteční rychlosť. Při řazení rychlosti postupujte vždy následovně. Nastavte páčku plynu do polohy volnoběhu a čekajte, až motor běží při stabilních otáčkách. Přitáhněte ruční páku spojky a zafáde požadovanou rychlosť. Uvolněte pomalu páku spojky a přitom současně přídávejte plyn. Rychlosť jízdy reguluje přídáváním nebo ubráním plynu. K zastavení stroje uberte plyn, řadicí páku uvedete do polohy „0“ (všimněte si řadicího schéma vedle řadicí páky). Je-li to nutné, použijte ruční páky brzdy.

POZOR — Řazení během jízdy není nutné. Je-li za-

Fazan k jízdě druhý rychlostní stupeň, můžete (i při naloženém valníku) s touto rychlosťí vyjet z místa.

Kombinace Fazaní

| Rychlosť | Hnací hřídele | |
|------------|---------------|------------------------------------------------|
| I. | vypnutý | jízda, odklízení sněhu se shrnovací radlicí |
| II. | zapnutý | sečení, obrácení sena |
| 0 | vypnutý | jízda po silnici |
| | zapnutý | pro vyčištění žaci lišty pochon řemenice |
| zpět. chod | vypnutý | jízda |
| zpět. chod | zapnutý | obracení sena |

Ovládání hnacích hřídel

Všechna pracovní nářadí, která se zapojuje na hnací hřídele, jsou ovládána z kleče.

Zapnutí hnacího hřídele

Stiskněte páku spojky, zasuňte páku „Z“ (obr. 8) dopředu do krajské polohy a spojku opět pomalu spusťte.

Vypnutí hnacího hřídele

Stiskněte páku spojky, zasuňte páku „Z“ dozadu a pomalu spusťte spojku.

Nastavení kleče

Vodicí kleče MF 70 jsou konstruovány tak, že se dají nastavit podle velikosti obsluhující osoby a účelným způsobem pro jednotlivé práce.

Podešvové nastavení

Nejprve uvolněte svorkové šrouby „K“ (obr. 6 vlevo a vpravo na horní části kleče). Potom vytáhněte nebo zasuňte podle potřeby trubku klečí a šrouby „K“ opět rádně přitáhněte.

Výškové nastavení

Uvolněte pímpevnovací šrouby „L“ (obr. 6 vlevo a vpravo na horní části kleče). Rukojeti nastavte do požadované polohy a šrouby „L“ opět přitáhněte.

Ošetřování motoru — údržba

Veškeré opravy a údržbu je třeba provádět s páčkou plynu ve zkratovací poloze a se sejmutou koncovkou zápalovací svíčky.

Ošetření motoru je jednoduché, ale velmi důležité pro jeho životnost a správnou funkci. Je proto nutné, aby ošetřování bylo prováděno pravidelně, a proto vám doporučujeme:

Zapisujte do poznámkového sešitu datum, provozní hodiny a množství nalévaného paliva. Podle této záznamu provádějte pak ošetřovací práce. Pravidelným zápisem nalévaného množství paliva získáte přehled o jeho spotřebě, která je dobrým ukazatelem stavu motoru.

Cíštění motoru a jeho příslušenství doporučujeme provádět asi po 50 hodinách provozu, pokud však motor pracuje v prašném prostředí, tedy i v kratší době. K čištění používejte petroleje a suchých hadrů, nikoli

tlakové vody. Zvláště je nutné dbát o čistotu chladičích žeber válce a hlavy. Nános prachu na nich znemožňuje dostatečná prochlazení motoru. Čistý motor se neprehřívá, dává plný výkon a spotřebuje i méně paliva.

Podle potřeby doporučujeme vyčistit filtrační část palivového kohoutu vyšroubováním z palivové nádrže.

Pro snazší spouštění motoru vyčistěte asi po 50 hodinách provozu zapalovací svíčku drátěným kartáčem a očistěte spálený olej. Překontrolujte vzdálenost elektrod a seřidte na 0,6–0,7 mm.

Při kontrole mezery pěrušovače doporučujeme správnou vzdálenost kontaktů 0,3–0,5 mm. Kontakty čistěte hadrem, navlhčeným čistým benzinem. Dojde-li k ucpaní trysky hlavní, uzavřete palivový kohout, vyšroubuje ze dna komory klíčem OK 17 zátku s těsněním pomocí šroubcváku vytvořte trysku hlavní, kterou profouknutím zbaťte nečistot. Přesně kalibrovaný otvor trysky nikdy nečistěte drátem nebo tvrdým předmětem. Stejným způsobem je nutné postupovat při čištění trysky volnoběhu, která je umístěna v prostoru přeplavovacího kolíku a je demontovatelná šroubovkem.

Očištění a uložení motoru mimo provoz

Místnost, ve které má být motor až krátkodobě, či dlouhodobě uložen, má být suchá, větraná, s teplotou 10 až 40 °C.

Před krátkoodobým uložením je nutné:

- Motor umýt a očistit.
- Dotáhnout všechny šrouby.

c) Zkontrolovat mezeru pěrušovače, mají-li správnou vzdálenost 0,3–0,5 mm. V případě potřeby seřidit. Kontakty vyčistit pláteným hadrem, navlhčeným čistým benzinem.

d) Přezkoušet funkci zapalovací svíčky. Upravit vzdálenost elektrod na 0,6–0,7 mm, vadnou svíčku vyměnit za novou.

e) Motor nařídit nebo nastískat naftou, aby se tak snížila možnost koruze.

f) Před opětovným uvedením do provozu motor očistit od konzervačních prostředků.

Před dlouhodobým uložením je nutno:

a) Provést kontrolu a seřízení podle odstavců d), c).

b) Důkladně očistit prostor mezi žebry válce, hlavy a mezi lopatkami ventilátoru.

c) Omýt a očistit motor a provést dekarbonizaci (neprovádět však u nových motorů).

d) Vyčistit karburátor a celou soustavu vedení paliva.

e) Vypustit zbytek oleje (směsi) z klikové skříně.

f) Dotáhnout všechny šrouby.

g) Důkladně očištěný motor a písmušenství natřít nebo nastískat naftou a korozii chráněné místa natřít konzervačním tukem c).

h) Během dlouhodobého uložení motoru nejméně jednou za tři měsíce uvést do krátkého, minimálně půlhodinového běhu. Před uvedením do chodu je třeba motor zbaťit konzervačních prostředků.

ch) Po zkušebním běhu vypustit palivo z karburátoru a motor ošetřit podle odstavců e), b), g).

- 1) Zkušební běh i ošetření má provést školená obsluha a věst o tom záznam.
- 2) Při uskladnění chránit motor vhodným krytem (papírem nebo plachtou).

Páčka plynu

Ovládá-li se páčka plynu těžce, nakapejte na lanko plynu trochu oleje.

Převod

Před odesláním stroje se plní převod převodovým olejem PP 90 H. Přesto doporučujeme před prvním nasazením stroje zkontrolovat stav oleje v převodovce.

Sejměte kryt žáčkového ústrojí, z nalévacího otvoru vyjměte kontrolní měrku „K“ a otřete (obr. 8). Měrku zasuňte do převodovky a opět vytáhněte. Dosahuje-li olej až ke značce na kontrolní měrce, je v převodovce dostatek oleje. Není-li tomu tak, doplňte převodovým olejem.

Výměna oleje se provádí nejprve po prvních 30 hodinách, později po každých 200 hodinách. Množství oleje: asi 1,3 litru.

Kontrola stavu oleje

Denně — nejméně jednou týdně.

Výpustný šroub „S“ (obr. 9) oleje je umístěn dole na převodové skříni uprostřed nápravy. Výměnu oleje provádějte pokud možno vždy po skončení práce. Olej je teplý a měkký. Rychleji a snadněji vytéká (výpustný

šroub obr. 9). Při výměně oleje doporučujeme vyjmout kontrolní měrku „K“ (obr. 8).

Brzdy

Stroj MF 70 je vybaven velmi účinnou brzdou. K ovládání brzdy je na pravé kleci připevněna páčka ruční brzdy (obr. 6), která může být ustavena v několika stupnících. Kola motorové žáčí lišty mohou být tak blokována v parkovací poloze. To je zvlášť výhodné při najízdění na svah. Sniží-li se po určitém čase účinnost brzdy — normální opotřebení obložení — může být opět seřízena.

Uvolněte kontramatici „K“ (obr. 10) a regulační šroub „S“ (obr. 10) vyšroubujte o několik závitů. Kontramatici „K“ (obr. 10) opět utáhněte, aby se regulační šroub samovolně neuvolnil. Nelezí-li již seřídit brzdu tímto způsobem, otočte po uvolnění kontramaticy „K“ (obr. 10) regulačním šroubem „S“ co možná nejdále. Uvolněte připevnovací šroub „B“ (obr. 10), táhněte lankem tak daleko, až trubička lanka pevně přilehne na regulační šroub. Utáhněte připevnovací šroub „B“ a vyšroubujte regulační šroub tak daleko, až dosáhnete požadované účinnosti brzdy. Kontramatici na regulačním šroubu opět dotáhněte.

Při delších cestách po svahu sjiždějte se zařazeným rychlostním stupněm (takovým, jaký jste použili při jízdě do svahu). Brzdu používejte příležitostně a krát-kodobě. Zvláště při sjiždění s přívěsem používejte především brzdu přívěsu.

PŘIPOJENÍ NÁHONU ŽACÍHO ÚSTROJI

Nejprve očistěte válcovou plochu (obr. 12) a potřete ji mazacím tukem (K 3). Vytáhněte zajišťovací čep a pootočte jej, až zapadne do vybrání náboje a náhon žacího ústroji lze nasunout. Zajišťovací čep pootočením uvolněte z vybraného a pootáčejte nahonem vlevo — vpravo, až zajišťovací čep zapadne do otvoru.

Připojení žaci lišty

Očistěte čep žaci lišty a uložení pro čep na žacím ústroji a lehce je namažte. Na čep žaci lišty navlékněte plaz náhonu a uchopte žaci lištu (odzadu) a čepem zasuňte na žací ústrojí až na doraz.

* Kryt žaci lišty neodnímejte (obr. 13)!

Nakonec upevněte klínem žaci lištu na žacím ústroji (obr. 14). V čepu žaci lišty je kulová západka, která zapadne do sedla klínu. Dávejte přitom pozor, aby byl klín zasunut jen tak daleko, aby žaci lišta byla v žacím ústroji sice dostatečně pevná, ale zůstala otáčivá, a tím se při sečení přizpůsobovala nerovností terénu.

Žaci kosa

Žaci kosu zasuňte do žaci lišty. Ke spojení mezi pákou náhonu žacího ústroji a žaci kosou se na obou středních nožích kosy připevňuje držák kosy. Nasadte zespoda do nožů kosy „A“ speciální šrouby „B“ (obr. 18), připojte držák kosy, upevněte matice a rádně utáhněte. Dbejte, aby šrouby svými výronky zapadly vždy do výřezů v hřbetu kosy. Utažení denně kontrolujte.

Sefření držáku kosy

Abychom omezili opotřebení dorazových ploch páky náhonu „C“ a šroubu „D“ na minimum, je její správné seřízení nezbytně nutné. Uvolněte upínací šrouby (obr. 18), konce šroubů „B“ rádně očistěte a namažte. Pote pootočte šrouby tak daleko, až doléhají na dorazové plochy páky náhonu. Povolete šrouby opět tak, abyste mezi dotykovými plochami docílili výšku až 0,1 mm. Dotáhněte opět upínací šrouby (obr. 18).

Sefření vedení kosy

Je-li vedení kosy po delším provozu opotřebeno, lze je opět seřídit třemi šrouby na přídružovači kosy. Nejdříve uvolněte oba přední šrouby a utáhněte zadní šroub přídružovače tak daleko, až ostří nožů správně doléhají na vložky prstů.

Sečení

Při použití motorové jednotky MF 70 s žacím ústrojím k sečení je nutné z důvodu snížení hladiny vibrací demontovat spojovací přičku s brašnou a do otvoru se závitem v rádných rukojetech našroubovat přiložená závaží o hmotnosti 2 kg.

Jakmile je žací lišta správně namontována a motor připraven k práci, může být započato se sečením.

POZOR — Před nastartováním motoru dejte pozor, aby před žací lištou nebo v její blízkosti nebyly žádné osoby.

- a) Přesvědčte se, zda je řadicí páka „S“ (obr. 6) v poloze „0“.
- b) Páka náhonového hřídele „Z“ musí být zatáhnutá zcela dozadu (náhonový hřídel vypnut).
- c) Nastartujte motor. Celý postup je uveden v kapitole spouštění motoru.
- d) Nechte zahřát motor 1 až 2 minuty.
- e) Páku plynu nastavte na „volnoběh“. Výčkejte, až se motor při nejnižších obrátkách dostane do klidného chodu.
- f) Začkněte spojku, pákou „S“ zapojte rychlosť, pomalu spouštějte spojku se současným přidáváním plynu a najedte na pozemek.
- g) Zařaďte páčku plynu do polohy volnoběhu a zmáčkněte spojku. Páku náhonového hřídele zasuňte dopředu až na doraz, pomalu uvoľněte spojku s přidáváním plynu.
- h) Při zastavení stroje nastavte plyn do polohy volnoběhu, vypněte spojku, popřípadě zabrděte.
- i) Před každým zastavením motoru je bezpodmínečně nutné zařadit rychlostní páku „S“ do polohy „0“ (viz schéma) a páčku náhonového hřídele „Z“ zatáhnout až na doraz.

Sečení na rovných plochách

Schéma sečení (obr. 16a) ukazuje nevhodnější způsob jízdy při sečení.

Sečení na svahu

Při sečení na svazích nebo na stráních použijte schéma (obr. 16b). Na příkrých svazích pro udržení stroje ve směru lze namontovat na stroj opěrné kotouče.

Prstové žaci lišty se používají k sečení luk nebo parků a zaručují čistý rez. Regulaci vyšky stězu prováděme přestavěním plazů na obou vnějších stěvících „D“ (obr. 17).

Odháněcí desky na prstové žaci liště „E“ (obr. 17) shrnují posečenou trávu do rádku.

Rukháněč na držáku kosy odhrnuje posačenou travinu a zamezuje ucpání žacího ústrojí „F“ (obr. 17).

POZOR — V případě ucpání žací lišty je nutné nejprve vypnout motor a poté lištu vyčistit. Pokud se jedná o nepatrné ucpání, zařaďte rychlostní páku do polohy „0“, stlačte dolů vodicí kleče, přidejte plyn a žací lišta se sama vyčistí.

Ošetřování žací lišty

Po jedné až dvou hodinách sečení je nutné naolejovat nebo namazat pohyblivé části žací lišty (tmavý olej OD 8), pravidelně — během sečení je třeba překontro-

lovat seřízení držáku kosa. Stejně důležité je kontrolovat seřízení vedení kosa.

Včasné seřízení pědiržovače kosa ušetří zbytečné oplotřebení žací lišty a žacích prstů.

Poškozené prsty a nože ihned vyměňte. Při práci neponužívejte tupých nožů.

Održba žacího ústrojí

Žaci ústrojí je při práci silně namáháno. Po prvních 30 hodinách práce vyšroubujte uzavírací šroub ve skříni náhonu, vypusťte olej. Doplňte novým převodovým olejem PP 90 H. Další výměna oleje se provádí až po 100 až 150 hodinách provozu (během této doby kontrolujte stav hladiny oleje). Množství oleje 0,75 l.

Mazací plán na MF 70 (obr. 19)

- A — Provádět pravidelnou kontrolu hladiny oleje MZT ve filtru — půl centimetru nad dno vydantelné vložky. Po třiceti hodinách provozu vyměnit olej.
- B — Ovládací lanka promazat olejem na začátku sezóny.
- K — Denně kontrolovat hladinu oleje OA PP 90 H v převodu — musí dosahovat ke značce na kontrolní tyčce. Výměnu oleje provést podle návodu.
- V — Kontrolu hladiny oleje provádět co nejčastěji — chybějící olej ihned doplnit. Výměnu oleje provést podle návodu (OA PP 90 H).
- E — Pohyblivé části náhonu lišty a žacího ústrojí mazat olejem OD-4 každou hodinu práce.

PROVOZNÍ ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

Motor je studený a nenaskakuje

Příčina:

Závada v palivovém ústroji.

Odstranění:

- Přesvědčte se, zda je v nádrži dostatek benzínu.
- Přezkoušejte, zda-li je otevřen kohout benzínu.
- Stiskněte přeplavovací kolík plovákové komory, až vytéká benzín. Je-li v tomto závadě, vyčistěte sítko na benzínovém kohoutku, sejměte hadičky benzínu a profoukněte.

Příčina:

Svíčka nезапалує.

Odstranění:

- Vyšroubujte zapalovací svíčku, je-li vlhká, profoukněte a vysušte.
- Očistěte elektrody a izolátor ocelovým kartáčem od zbytků spalování.
- Přezkoušejte vzdálenost elektrod — je-li třeba, upravte vzdálenost na 0,6—0,7 mm.
- Přezkoušejte zapalovací jiskru. Připevněte zapalovací svíčku ke kabelové koncovce a šestihran zapalovací svíčky pmožte k výfuku. PM uvedení reverzního startérku do pohybu musí na elektrodě svíčky viditelně přeskočit jiskra. Není-li tomu tak, použijte nové za-

palovací svíčky a vyzkoušejte podle popsaného způsobu.

Nebude-li ani po výměně dátat svíčka jiskru, zkontrolujte stav kabelové koncovky a kabelu. Když ani poté nenaškočí jiskra, zavolejte odborného montéra, který provede přezkoušení zapalovacího ústrojí.

Příčina:

Ucpána hlavní tryska karburátoru. Dostává-li se do karburátoru dostatek pohonné hmoty, přeskakuje-li jiskra, ale motor přesto nenaskakuje, může být ucpána hlavní tryska.

Odstranění:

Demontujte výpustný šroub plovákové komory, vyšroubujte hlavní trysku a profouknutím ji vyčistěte.

Motor je teplý, ale nenaskakuje.

Příčina:

Motor je přesycen palivovou směsí.

Odstranění:

- Otečte páčku plynu na „plný plyn“.
- Vytoče výpustnou zátku „A“ ze spodku klikové skříně a zapalovací svíčku z hlavy válce.
- 5 až 8krát zatáhněte startérem, tím se motor protoci a nadbytečné množství nasáté směsi vyfoukne jak otvorem po svíčce, tak otvorem v klikové skříně.
- Našroubujte do hlavy válce zapalovací svíčku (ocíš-

těnou) a našroubujte vypouštěcí zátku do klikové skříně. Nastartujte motor.

Motor se zahřívá — podává malý výkon

Příčina:

Znečištěný sací kanál ke karburátoru od čističe vzduchu nebo znečištěné výfukové potrubí.

Odstranění:

- a) Vyčistěte čistič oleje (viz údržba a udržování).
- b) Vyčistěte ventilátor (za startérem) a žebra chlazení na válci.
- c) Vypalte výfukové potrubí.

d) Přezkoušejte obsah nádrže a karburátoru, zda tam eventuálně nevnikla voda (voda se usazuje v kapáčích na dně nádrže nebo ve spodní části karburátoru). Je-li to nutné, vše třídň vyčistěte.

Závada v reverzním startéru

Sejměte startér po uvolnění šroubů ze skříně ventilátoru. Za startérem je natáčecí kladka, kolem které se ve smyslu otáčení hodinových ručiček navinuje lanko a tím se motor startuje. Startér nerozeberáte. Neodbornou opravou se sníží uvolnit tažná pružina a poranit vás. Doporučujeme, abyste opravu startéru světili odbornému montérovi.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Opravy, údržba, mazání apod. se smí provádět jen za klidu stroje, tj. při vypnutém náhonu vývodového hřídele a motoru a se zabrzdenou hnací jednotkou.

Obsluha musí být poučena o zacházení s tímto strojem a musí dbát bezpečnostních a dopravních předpisů.

Převoz náhradní kosy smí být proveden jen v ochraném pouzdře.

Při přepravě musí být žaci ústrojí stroje opatřeno ochranným krytem.

Za chodu stroje je zakázáno zdržovat se před žacím ústrojím.

Pracovní otáčky pro sečení 3500 min⁻¹.

Nádrž nikdy nepřepňujte, aby nedošlo k jejímu pořití benzínem a tím k případnému vznícení na teplém motoru. Taktéž krycí plachetku pečlivě chráněte před politem benzínem.

Při odstavení stroje z pracovního procesu ponechte páčku plynu ve zkratovací poloze, dále sejměte koncovku ze zapalovací svíčky, aby nemohlo dojít ke zneužití stroje nepovolenou osobou.

Veškeré opravy a údržbu provádějte s páčkou plynu ve zkratovací poloze a sejmoutou koncovkou zapalovací svíčky.

Závaží upevněná na koncích řidičských rukojetí nesmí být, z důvodu snížení vibrací, při sečení se žacím ústrojím demontována.

Podmínky provoku na pozemních komunikacích

Řidič povolených přepravních sestav musí vlastnit řidičský průkaz skupiny A nebo B nebo T.

Změnu jízdy je řidič povinen signalizovat upažením. Zákaz provozu stroje za snížené viditelnosti.

Provoz na pozemních komunikacích podléhá ve smyslu § 27, odst. 4, vyhl. FMV č. 100/75 Sb. povolení dopravního inspektorátu VB, který stanoví další podmínky nutné k zajištění plynulosti silničního provozu.

Provoz na pozemních komunikacích je povolen pouze v sestavě s návěsem N-3,5; při dodržení příslušných předpisů je za zvýšené opatrnosti povolena manipulace při pracovním nasazení shrnovací radlice SR-120 a sněžové frézy FS-75 při úklidu sněhu z chodníků, parků, komunikací apod.

Ostatní stroje (adaptéry) musí být přepravovány na návěsu N-3,5.

Povolena výjimka z ustanovení vyhl. FMD č. 41/84. Sb: § 43 — vozidlo není vybaveno předepsaným osvětlením.

Pracovní režim stroje MF 70

a) PMI práci na tomto typu stroje budou pracovníkem použity osobní ochranné pomůcky proti hluku, tříčinné v oblasti třídy hluku N 90.

b) Práce na tomto typu stroje musí být pravidelně přerušována nejméně pěti přestávkami o trvání každé přestávky nejméně 15 minut; práce nesmí přesahnout

úhrnnou dobu 200 minut za osmihodinovou směnu u jednoho pracovníka.

- c) V době těchto přestávek, nezbytných ze zdravotního hlediska, nesmí být pracovník vystaven působení nadměrného hluku a vibrací.
- d) Mechanizace nebude používáno v noční době (21.00 až 7.00 h) 200 m od obytných a dalších chráněných budov.
- e) V běžném provozním nasazení s žacím strojem motorovým MF 70 dosahuje průměrná ekvivalentní hladina hluku v sluchové zóně obsluhy $L = 88,5$ dB (A), což odpovídá číslu třídy hluku N 84. Největší překročení nejvyšších přípustných hodnot vibrací je na pravé rukojeti stroje ve směru x a čini 7 dB.
- f) Provozovatel stroje je povinen prokazatelně seznámit obsluhu s tím (poučením a zápisem v zápisníku bezpečnosti práce a pod.), že při práci s žacím strojem motorovým MF 70 v zájmu ochrany svého zdraví musí povinně používat prostředky osobní ochrany sluchu a rukou.
- g) V případě, že žací stroj motorový MF 70 bude provozujícími organizacemi (uživateli) využíván k trvalé práci, je nutno požádat místně příslušného okresního hygienika o posouzení možnosti určení práce se strojem jako práce rizikové z hlediska překročení hluku a vibrací.
- h) S ohledem na překročení nejvyšších přípustných hodnot hluku a vibrací byl s výrobou žacího stroje motorového MF 70 vysloven souhlas Hlavního hygienika ČSR (viz Rozhodnutí zn. HEM-341.3-20.1.88 ze dne 3. 3. 1988) a Hlavního hygienika SSR (viz Rozhodnutí č. HEM-235/88-B/2-06 ze dne 17. 3. 1988).

SEZNAM VYOBRAZENÍ NÁVODU K OBSLUZE



ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ В РУКОВОДСТВЕ

**ABBILDUNGSLISTE
FÜR DIE BETRIEBSANLEITUNG**

**A ABRÁZAT
JEGYZÉKE A KEZELÉSI UTASÍTÁSHOZ**

M F 7 0


MF70





3







4



MF70





MF70




MF70



15



16



17



18

