


# NÁVOD K OBSLUZE

~~T 136 - T 137~~

**Janome**



Zapojení elektrické instalace

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Rychlost šití	1000 ot/min
Délka stehu dopředu a zpět	od 0 do 4 mm
Šířka klikatého stehu	od 0 do 5 mm
Tloušťka šití	až 4 mm
Jehly	705 S
Rotační chapač antiblok	R 204
Zdvih patky	7 mm
Výkon elektromotorku	30 W
Příkon celého šicího stroje	80 W
Napětí sítě	110 V a 220 V/50–60 Hz
Žárovka	15 W
Váha vlastního šicího stroje	8 kg
Váha šicího stroje s kufříkem	12 kg
Rozměr základní desky	430×178×278 cm
Stupeň radiového a televizního odrušení	R 02

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!