





P 2000 G
P 3300 G
P 4000 G
P 9000 G
HWW 3300/25 G
HWW 4000/25 G
HWW 9000/100 G



Originál návodu



		P 2000 G	P 3300 G	P 4000 G	P 9000 G	HWW 3300/ 25 G	HWW 4000/ 25 G	HWW 9000/ 100 G
*1) Serial Number		00962..	00963..	00964..	00967..	00968..	00971..	00977..
U	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
f	Hz	50	50	50	50	50	50	50
P ₁	W	450	900	1100	1800	900	1100	1800
I	A	2,0	4,0	4,8	9,5	4,0	4,8	9,5
C	µF	8	16	16	45	16	16	45
n	../min	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850
F _{V,max}	l/h	2000	3300	4000	9000	3300	4000	9000
F _{h,max}	m	30	45	46	51	45	46	51
F _{p,max}	bar	3,0	4,5	4,6	5,1	4,5	4,6	5,1
p ₁	bar	-	-	-	-	1,4	1,4	1,5
p ₂	bar	-	-	-	-	3,2	3,2	3,9
S _{h,max}	m	8	8	8	9	8	8	9
S _{temp}	°C	35	35	35	35	35	35	35
T _{temp}	°C	5 - 40	5 - 40	5 - 40	5 - 40	5 - 40	5 - 40	5 - 40
S ₁	-	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
S ₂	-	1	1	1	1	1	1	1
S ₃	-	F	F	F	F	F	F	F
M _P	-	G	G	G	G	G	G	G
M _R	-	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
M _W	-	Noryl	Noryl	Noryl	Noryl	Noryl	Noryl	Noryl
D _s	"	1	1	1	1 1/4	1	1	1 1/4
D _p	"	1	1	1	1	1	1	1
T _V	l	-	-	-	-	24	24	100
T _{p, max}	bar	-	-	-	-	10	10	10
T _{p, 1}	bar	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5
A	mm	350x190x260	380x210x290	380x210x290	517x206x237	485x275x585	485x275x585	730x448x740
m	kg (lbs)	7,6	11,1	12,2	25,1	16,2	17,2	39,9
L _{pA} /K _{pA}	dB(A)	-	-	-	-	-	-	-
L _{WA} /K _{WA}	dB(A)	71,9 / 3	78,4 / 3	82,4 / 3	85,4 / 3	78,4 / 3	82,4 / 3	85,4 / 3
L _{WA(G)}	dB(A)	74	81	85	88	81	85	88



 *2) 2004/108/EC (-> 19.04.2016) / 2014/30/EU (20.04.2016 ->),
 2006/95/EC (-> 19.04.2016) / 2014/35/EU (20.04.2016 ->),
 2000/14/EC, 2011/65/EU

*3) EN 60335-1, EN 60335-2-41


 ppac

2016-02-26, Volker Siegle
 Direktor Produktentstehung & Qualität (Vice President Product Engineering & Quality)

*4) Metabowerke GmbH - Metabo-Allee 1 - 72622 Nuertingen, Germany



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!