


**POWERPLUS®**  
HIGH QUALITY TOOLS

POWX1310



**FIG A**

|           |                                                               |   |
|-----------|---------------------------------------------------------------|---|
| <b>1</b>  | <b>OBLAST POUŽITÍ</b>                                         | 3 |
| <b>2</b>  | <b>POPIS (OBR. A)</b>                                         | 3 |
| <b>3</b>  | <b>SEZNAME OBSAHU BALENÍ</b>                                  | 3 |
| <b>4</b>  | <b>SYMBOLY</b>                                                | 4 |
| <b>5</b>  | <b>OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE</b> | 4 |
| 5.1       | <i>Pracovní oblast</i>                                        | 4 |
| 5.2       | <i>Elektrická bezpečnost</i>                                  | 4 |
| 5.3       | <i>Osobní bezpečnost</i>                                      | 5 |
| 5.4       | <i>Používání elektrických nástrojů a péče o ně</i>            | 5 |
| 5.5       | <i>Servis</i>                                                 | 5 |
| <b>6</b>  | <b>SPECIFICKÉ VAROVÁNÍ A OBEZŘETNOST</b>                      | 6 |
| <b>7</b>  | <b>NASTAVENÍ ŘEZÁNÍ</b>                                       | 6 |
| 7.1       | <i>Nastavení hloubky</i>                                      | 6 |
| 7.2       | <i>Nastavení úhlu</i>                                         | 6 |
| 7.3       | <i>Nastavení výšky</i>                                        | 6 |
| 7.4       | <i>Kontrola řezné hloubky</i>                                 | 6 |
| 7.5       | <i>Nastavení řezné hloubky</i>                                | 7 |
| <b>8</b>  | <b>MONTÁŽ</b>                                                 | 7 |
| 8.1       | <i>Montáž pilového kotouče</i>                                | 7 |
| 8.2       | <i>Montáž prachového pytle</i>                                | 7 |
| 8.3       | <i>Připevnění deskového chrániče</i>                          | 7 |
| <b>9</b>  | <b>OBSLUHA</b>                                                | 7 |
| 9.1       | <i>Vypínač</i>                                                | 7 |
| 9.2       | <i>Značení obráběných dílů</i>                                | 7 |
| 9.3       | <i>Pozice stroje</i>                                          | 8 |
| 9.4       | <i>Velké obráběné díly:</i>                                   | 8 |
| 9.5       | <i>Malé obráběné díly:</i>                                    | 8 |
| 9.6       | <i>Frézování zárezů</i>                                       | 8 |
| 9.7       | <i>Spojování obroběných dílů</i>                              | 8 |
| <b>10</b> | <b>ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA</b>                                       | 8 |

|      |                         |    |
|------|-------------------------|----|
| 10.1 | Čištění.....            | 8  |
| 11   | TECHNICKÉ ÚDAJE.....    | 9  |
| 12   | HLUČNOST .....          | 9  |
| 13   | SERVISNÍ ODDĚLENÍ ..... | 9  |
| 14   | USKLADNĚNÍ .....        | 9  |
| 15   | ZÁRUKA.....             | 9  |
| 16   | ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.....  | 10 |
| 17   | PROHLÁŠENÍ O SHODĚ..... | 11 |

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!