

Manual for use

Item number: 28008



Please read this manual carefully before using.



Technical specifications

Item	Cordless screwdriver
No load speed	200min ⁻¹
Torque	3Nm
Max. battery voltage	3.6V
Number of torque levels	6+1
Chuck head clamping range	¼" hexagon
Weight with battery 1500mAh	0,4kg
Protection marking	IPX0
Sound pressure level, uncertainty K	LpA= 58dB(A), K= 3dB(A)
Sound power level, uncertainty K	LwA= 69dB(A), K= 3dB(A)
Max. total value of vibrations during screwing, uncertainty K	a _h <2,5m/s ² ; K= 1,5m/s ²

Components and controls



- 1) Trigger
- 2) LED indicator light for illuminating work area
- 3) Tool locking mechanism
- 4) Torque setting ring
- 5) Leds to check the battery charge level
- 6) Button for turning the handle
- 7) Rotation direction toggle switch
- 8) Swivel handle
- 9) LED flashlight

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!