

Použití:

- Umístěte svářečku na rovnou stabilní plochu.
Vyberte Vámi požadovaný nástavec a připevněte ho na svářečku.
Pomocí klíče dotáhněte nástavec, menší části vždy dopředu.
- Zapněte (**napájení musí být uzemněno**).
pokud ukazatel svítí zeleně, svářečka se zahřívá. Červený ukazatel značí, že je svářečka plně zahřátá a připravená k použití.
- Uřízněte plastovou trubku na požadovanou délku. Konec plastové trubky zasuňte do nástavce na dobu, jež naleznete v tabulce (viz. níže). Poté rychle vytáhněte a spojte.
Nešroubujte!

Specifikace (mm)	Doba ohřevu (S)	Hloubka tavení (mm)	Doba chlazení (min)
16	5	14	3
20	5	14	3
25	7	16	3
32	8	20	4
40	12	21	4
50	18	22,5	5
63	24	24	6
70	30	26	8
90	40	32	8
110	50	38,5	10

Návod k použití

Přeloženo z originálu

Polyfúzní svářečka 800 / 1000 W

Číslo položky: 17183



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!