


**Původní návod k použití**


**Preklad pôvodného návodu na použitie**  
**Az eredeti használati utasítás fordítása**




Obr. 1 / 1. ábra



Obr. 2 / 2. ábra



Pri zablokovanom otáčení vretena dotiahnete matičku.



**UPOZORNĚNÍ**

Před připojením brusky ke zdroji el. proudu zkontrolujte, zda napětí ve síti odpovídá hodnotě uvedené na štítku napájecího adaptéru.

**VI. Zapnutí a vypnutí**

Brusku zapnete stisknutím provozního spínače (Obr.1, pozice 2) do pozice „I“ a vypnete přepnutím provozního spínače do pozice „0“.

**VII. Způsob práce a bezpečnostní pokyny pro práci s bruskou**

- Před použitím nástroje si pozorně přečtěte všechny bezpečnostní pokyny pro práci s tímto nářadím.
- Zamezte používání nářadí důvěrně či fyzicky nespokojenými osobami nebo osobami, které jsou pod vlivem látek ovlivňujících pozornost a dětmi.
- Při práci používejte ochranné pracovní pomůcky (ochranu zraku, dýchací cest, sluchu případně rukavice nebo obličejový štít). Dané pomůcky musí být schopny zachytit odletující částice, dostatečně odfiltrovat vzduch vnikající prach nebo utlumit hluk.
- Obklepávejte se vhodným způsobem. Nepoužívejte volné oděvy ani šperky. Dbejte na to, aby vaše vlasy, oděv a rukavice byly dostatečně daleko od pohybujících se částí. Volné oděvy, šperky a dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohybujícími se částmi.

- Pracujte na dobře osvětleném místě.
- Pro práci volte vhodný nástroj.
- Používejte pouze nástroje, které jsou dodávány výrobcem! Používání nevhodně velkých či dokonce nesymetrických nástrojů nemůžeji správně ovládat brusku, což může vést ke zranění a také k poškození brusky. Rovněž jmenovité otáčky používaného nástroje nesmí být nižší, než jsou jmenovité otáčky brusky, protože by se nástroj mohl roztrhnout v důsledku vyšší odstředivé síly, pro kterou není konstruován!
- Zajistěte, aby upínací roztahovací kotevce, přírub, oporných podložek a dalšího příslušenství byly vhodné k upevnění na vřeteně nářadí. Rovnoměrné podložení a upevnění nástroje snižuje možnost prasknutí či odletění nástroje.
- Nikdy nepoužívejte poškozené nebo opotřebované nástroje. Před každým použitím nástroje zkontrolujte, zda nejsou popraskané, odštěpené, zohybané apod. Odskočte nástroj tak, že jej necháte rotovat po dobu jedné minuty bez zatáčení brusky, přičemž budete stát mimo rovinu rotujícího nástroje. Pokud nedojde k roztržení nástroje, lze jej použít k práci.
- Nikdy také nepoužívejte opotřebované kotevce původně větších rozměrů, které jsou určeny pro větší elektrické brusky, neboť kotevce pro větší brusky nejsou vhodné pro

- větší otáčky menšího nářadí a mohou prasknout.
- Do brusky nekladěte upínací křestiny pro vložení nástrojů s jiným průměrem stopy než ty, které jsou dodávány výrobcem.
- Zajistěte, aby osoby či zvířata byly v bezpečné vzdálenosti od pracovního místa. Osoby v pracovním prostoru musí být vybaveny osobními ochrannými prostředky. Pokud by odletělo nějaké těleso, mohlo by někoho zranit. V rovině rotujícího kotouče se nesmí stát před ani za ním.
- Udržujte všechny části těla v bezpečné vzdálenosti od rotujícího nástroje.
- Zajistěte obětok, aby nedošlo k jeho vymstění nebo převrácení rotujícím nástrojem.
- Při práci držte brusku za plastové úchopkové části těla, nebo možno dojt k úrazu el. proudem.
- Hladina vibrací  $a_{h,SG}$  (pro průměrné brúsenie) (dle EN 60745-1) 1,24 m/s<sup>2</sup>; nejistota K=1,5 m/s<sup>2</sup>
- Brusku při práci držte pevně za rukojť při správné poloze těla, aby případně po možné odolat zpeťným silám při zaseknutí nebo sevení nástroje v obručku. Zaseknutí nebo sevení nástroje v obručku za chodu brusky způsobí nekontrolovateľný pohyb nářadí v opačnom smere otáčania nástroje – zpeťný vrh! Dodržiujte prosím vše uvedené pokyny a vyvarujte se tak zpeťnému vrhu.

**I. Technické údaje**

Objednávacie číslo	404120
Napájecí napětí/proud	12 V= / 400 mA
Otáčky bez zatížení	12 000 min <sup>-1</sup>
Průměr stopy nástroje	2,3 nebo 3,2 mm
Hladina akustického výkonu (dle EN ISO EN 3744)	62 dB(A); nejistota K=3,0 dB(A)
Hladina akustického tlaku (dle EN ISO EN 3744)	51 dB(A); nejistota K=3,0 dB(A)
Hladina vibrací $a_{h,SG}$ (pro průměrné brúsenie) (dle EN 60745-1)	1,24 m/s <sup>2</sup> ; nejistota K=1,5 m/s <sup>2</sup>
Třída izolace	III
Hmotnost (bez kabelu)	104 g

\*) Deklarovaná hladina vibrací se od skutečné hodnoty může lišit v závislosti na používání nástroje a na prováděném způsobu práce.

**II. Rozsah dodávky**

Minibruska	1 ks
Upínací křestiny	2 ks
Bruska a řezací nástroje a násadce	9 ks
Nabíjecí adaptér	1 ks
Návod k použití	1 ks

**III. Charakteristika**

Minibruska Extol Craft 404120 je určena k jemnému broušení, odhrotování, frézování, jemnému vrtání a gravírování. Nářadí umožňuje výměnu a montáž upínacích křestin pro uchytení nástrojů s průměrem stopy 2,3 nebo 3,2 mm. Přístroj je určen k domácímu použití.

**IV. Součásti a ovládací prvky**

- Pozice – popis (Obr. 1)
- Zásuvka konektoru přírodního kabelu
- Provozní spínač
- Tlačítko aretace otáčení vřetená
- Upínací matice křestiny
- Pracovní nástroj
- Úložné pouzdro křestiny
- Křestina
- Nabíjecí adaptér
- Konektor napájecího adaptéru

**V. Příprava k práci**

**UPOZORNĚNÍ**

Před jakoukoliv montáží se ujistěte, že je bruska odpojena od přívodu elektrického proudu.


**VÝMĚNA UPÍNAČÍ KŘESTINY**

Před vložení pracovního nástroje do upínací křestiny zkontrolujte, zda má křestina (Obr.1, pozice 7) odpovídající průměr otvoru pro nástroj. Součástí příslušenství jsou dvě křestiny pro uchytení nástrojů s průměrem stopy 2,3 nebo 3,2 mm.

V případě potřeby výměny křestiny odšroubujte upínací matici (Obr.1, pozice 4) a uložení křestiny vyměňte za jinou. Upínací matici poté nasouborejte zpět.

**VLOŽENÍ NÁSTROJE**

1. Stisknutím aretačního tlačítka (Obr.1, pozice 3) zablokujte otáčení vřetená.
2. Povolte upínací matici křestiny (Obr.1, pozice 4)
3. Zasuňte nástroj do upínací křestiny



**XI. Likvidace odpadu**

Výrobek obsahující elektrické a elektronické součásti a také může obsahovat provozní napěje, které jsou nebezpečným odpadem. Podle evropské směrnice 2002/96/ES se elektrická a elektronická zařízení nesmí vyhazovat do směsného odpadu, ale je nevyhnutelné je odvézt k ekologické likvidaci na k tomu určená sběrná místa. Informace o těchto místech obdržíte na obecním úřadě.

**XII. Záruční lhůta a podmínky ZÁRUCNÍ LHŮTA**

Dne 01.01.2003 vstoupil v platnost zákon Č. 136/2002 Sb. ze dne 15.03.2002, kterým se mění zákon Č. 40/1964 Sb. a zákon Č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Firma Madal Bal a.s. v souladu s tímto zákonem poskytuje na Vaši zakoupený výrobek záruku na dobu 2 let od data prodeje. Při splnění záručních podmínek (uvedeno níže) Vám výrobek během této doby bezplatně opraví smluvní servis firmy Madal Bal, a.s.

**ZÁRUCNÍ PODMÍNKY**

- 1) Prodávající je povinen spotřebiteli zboží předvést a řádně vyplnit záruční list. Všechny údaje musí být v záručním listě vypsány nesmazatelným způsobem v okamžiku prodeje zboží.
- 2) Již při výběru zboží pečlivě zvažte, jaké funkce a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším technickým nárokům, není důvodem k jeho reklamaci.
- 3) Při uplatnění nároku na záruční opravu musí být zboží předáno s řádně vyplněným originálem záručního listu nebo jiným dokladem o koupi.
- 4) V případě reklamace musí být zboží předáno v čistém stavu, zbaveno prachu či špíny a zabaleno nejlépe v originálním obalu tak, aby při přepravě nedošlo k poškození. V zájmu přesné diagnostiky závady a jejího dokonalého odstranění spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství.
- 5) Servis nesne odpovědnost za zboží poškozené přepravcem.
- 6) Servis dále nesne odpovědnost za zaslání příslušenství, které není součástí základního vybavení výrobku. Výjimkou jsou případy, kdy příslušenství nelze odstranit z důvodu vady výrobku.

- 7) Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáží nebo technologií zpracování.
- 8) Tato záruka není v újmu zákonných právních, ale je dodatkem k nim.
- 9) Záruční opravu je oprávněn vykonávat výhradně autorizovaným servisem značky Extol.
- 10) Výrobce odpovídá za to, že výrobek bude mít po celou záruční lhůtu vlastnosti a parametry uvedené v technických údajích, při dodržení návodu na použití. Zároveň si vyhrazuje právo na konstrukční změny bez předchozího upozornění.
- 11) Nárok na záruku zaniká, jestliže:
  - a) výrobek nebyl používán a udržován podle návodů k obsluze.
  - b) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného povolení výrobce firmy Madal Bal a.s. nebo smluvním servisem.
  - c) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo jiným účelům, než kterým je určen.
  - d) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí.
  - e) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vlivem nedostatečné údržby.
  - f) výrobek havaroval nebo byl poškozen vyššími mocí.

- g) Škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů.
- h) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem.
- i) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém.
- j) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení.
- k) bylo provedeno jakékoliv falšování záručního listu nebo dokladu o koupi.

12) Výrobce neodpovídá za vady výrobku způsobené běžným opotřebením nebo použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen.

13) Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. lakovaná atd.)

14) Poskytnutí záruky neobtěžuje práva kupujícího, které se ke koupi věci vztáží podle zvláštních právních předpisů.

**ZÁRUCNÍ A POŽÁRUCNÍ SERVIS**

Nejbližší servisní místo najdete na webových stránkách www.extol.eu nebo si vyžádejte jejich přehled v místě, kde jste výrobek zakoupili. Řadí Vám také poradíme na zákaznické lince 222 745 130.

**ES Prohlášení o shodě**

Madal Bal a.s. - Lazy IV/3356, 760 01 Zlín - IČO: 49433717

prohlašuje. Že následně označené zařízení na základě jeho koncepce a konstrukce, stejně jako do oběhu uvedení provedení, odpovídá příslušným bezpečnostním požadavkům Evropské unie. Při nímž neodsouhlasujeme žádná zařízení zkrátit toto prohlášení svou platnost.

**Extol Craft 404120 – Minibruska/vrtačka**


byla vyrobena a vyrobena ve shodě s následujícími normami: EN 60745-2-3; EN 60745-1; EN 55014-1+A1; EN 55014-2+A1+A2; EN 61000-3-2+A1+A2; EN 61000-3-3

a následujícími předpisy (v platném znění): 2004/108/EC; 2006/42/EC; 2000/14/EC; 2002/95/ES

**ES prohlášení o shodě bylo vydáno**

na základě certifikátů č.:1SHW0307-01; SH 10030682-V1;HZ11110423-V1 vydaných zkušebnami Intertek Deutschland GmbH; Leinfelden - Echterdingen, Germany a Institut Testing Services Hangzhou, China

Poslední dvojití číslo, kdy byl výrobek označen značkou CE: 12 ve Zlíně 7. 6. 2012



Martin Senkýř, člen představenstva s. a. s.

**II. Rozsah dodávky**

Minibruska	1 ks
Upínací křestiny	2 ks
Bruska a řezací nástroje a násadce	9 ks
Nabíjecí adaptér	1 ks
Návod na použití	1 ks

**III. Charakteristika**

Minibruska Extol Craft 404120 je určena na jemné broušení, odhrotování, frézování, jemné vrtání a gravírování. Nářadí umožňuje výměnu a montáž upínacích křestin na uchytení nástrojů s průměrem stopy 2,3 nebo 3,2 mm. Přístroj je určený na domácí použití.

**IV. Součásti a ovládací prvky**

- Pozice – popis (Obr. 1)
- Zásuvka konektoru přírodního kabelu
- Prevádzkový spínač
- Tlačítko aretácie otáčania vretena
- Upínacie matice křestiny
- Pracovní nástroj
- Úložné pouzdro křestiny
- Křestina
- Nabíjecí adaptér
- Konektor napájecího adaptéru

**V. Příprava na práci**

**UPOZORNĚNÍ**

Před akoukoliv montáží se ujistěte, že je bruska odpojena od přívodu elektrického proudu.



**VÝMĚNA UPÍNAČÍ KŘESTINY**

Před vložení pracovního nástroje do upínací křestiny zkontrolujte, či má křestina (Obr.1, pozice 7) zodpovídající průměr otvoru pro nástroj. Součástí příslušenství jsou dvě křestiny na uchytení nástrojů s průměrem stopy 2,3 nebo 3,2 mm.

V případě potřeby výměny křestiny odšroubujte upínací matici (Obr. 1, pozice 4) a uložení křestiny vyměňte za jinou. Upínací matici potom nasouborejte zpět.

**VLOŽENÍ NÁSTROJE**

1. Stlačením aretačního tlačítka (Obr.1, pozice 3) zablokujte otáčení vřetená.
2. Povolte upínací matici křestiny (Obr. 1, pozice 4).
3. Zasuňte nástroj do upínací křestiny.



Pri zablokovanom otáčení vretena dotiahnete matičku. Konektor adaptéru (Obr. 1, pozícia 9) zasuňte do zásuvky konektora prírodného kábla (Obr. 1, pozícia 1) a adaptéru zasuňte do zásuvky el. prúdu.

**UPOZORNĚNÍ**

Před připojením brusky ke zdroji el. proudu zkontrolujte, či napětí ve síti zodpovídá hodnotě uvedené na štítku napájecího adaptéru.

**VI. Zapnutí a vypnutí**

Brusku zapnete stisknutím prevádzkového spínača (Obr. 1, pozícia 2) do pozície „I“ a vypnete prepnutím prevádzkového spínača do pozície „0“.

**VII. Spůsob práce a bezpečnostní pokyny na práci s bruskou**

- Před použitím nářadí si pozorně přečtete všechny bezpečnostní pokyny na práci s tímto nářadím.
- Zabráněte používání nářadí důvěrně či fyzicky nespokojenými osobami alebo osobami, ktoré sú pod vplyvom látok ovlivňujúcich pozornosť a deťmi.
- Při práci používejte ochranné pracovní pomůcky (ochranu zraku, dýchací cest, sluchu případně rukavice alebo tvárový štít). Dané pomůcky musia byť schopné zachytit odletujúce častice, dostatočne odfiltrovať vzduch obklopujúci prach alebo utlumit hluk.
- Obklepávejte se vhodným způsobem. Nepoužívejte volné oděvy ani šperky. Dbejte na to, aby vaše vlasy, oděv a rukavice byly dostatečně daleko od pohybujících se částí. Volné oděvy, šperky a dlhé vlasy môžu byť zachycené pohybujícími sa časťami.
- Pracujte na dobre osvetlenom mieste.
- Na prácu volte vhodný nástroj.

- Použíajte iba nástroje, ktoré sú dodávané výrobcom! Používanie nevhodne veľkých či dokonca nesymetrických nástrojov nemôžeji správne ovládať brusku, čo môže viesť k zraneniu a tiež k poškodeniu brusky. Takisto menovité otáčky používaného nástroja nesmú byť nižšie, než sú jmenovité otáčky brusky, pretože by sa nástroj mohol roztrhnúť v dôsledku vyššej odstredivej sily, na ktorú nie je konštruovaný!
- Zajistite, aby upínacie roztahovací kotevce, prírub, oporných podložiek a ďalšieho príslušenstva boli vhodné na upevnenie na vřeteně nářadí. Rovnomerné podloženie a upevnenie nástroja znižuje možnosť prasknutia či odletenia nástroja.
- Nikdy nepoužívejte poškozené alebo opotřebované nástroje. Před každým použitím nástroje zkontrolujte, či nie sú popraskané, odštěpené, zohybané a pod. Vyskočte nástroj tak, že jej necháte rotovat jednu minutu bez zatáčení brusky, přičemž budete stát mimo rovinu rotujícího nástroje. Ak nedojde k roztržení nástroja, je možné ho použít na práci.
- Nikdy tiež nepoužívejte opotrebované kotevce původně väčších rozmerov, ktoré sú určené pre väčšie elektrické brusky, pretože kotevce pre väčšie brusky nie sú vhodné pre väčšie otáčky menšieho nářadí a môžu prasknúť.

- Do brusky nekladěte upínacie křestiny na vložení nástrojů s jiným průměrom stopy než tie, ktoré sú dodávané výrobcom.
- Zajistite, aby osoby či zvířata boli v bezpečnej vzdálenosti od pracovního miesta. Osoby v pracovním priestore musia byť vybavené osobnými ochrannými prostriedkami. Ak by odletelo nejaké teleso, mohlo by niekoho zranit. V rovine rotujúceho kotúča sa nesmie stať pred ani za ním.
- Udržujte všetky časti tela v bezpečnej vzdálenosti od rotujúceho nástroja.
- Zajistite obětok, aby nedošlo k jeho vymstění nebo převrácení rotujícím nástrojem.
- Při práci držte brusku za plastové úchopkové části těla, pretože možno dojt k úrazu el. proudem.
- Brusku při práci držte pevně za rukojť při správné poloze těla, aby případně po možné odolat úspatným silám při zaseknutí alebo zovretí nástroja v obručku. Zaseknutie alebo zovretie nástroja v obručku za chodu brusky spôsobí nekontrolovateľný pohyb nářadí v opačnom smere otáčania nástroja – zpeťný vrh! Dodržiujte, prosím, vše uvedené pokyny a vyhýbajte sa tak spätnému vrhu.

- Dbajte na zvýšenú opatnosť pri opracovávaní rohov, ostrých hrán a pod. Vyhýbajte sa poskakovaniu a zaseknutiu nástroja na obručku.
- Na brusku neinstálujte pilové kotúče so zubami. Tieto kotúče často spôsobujú spätny vrh a stratu kontroly nad bruskou.
- Na rezac kotúč sa nesmie poškodiť nadmerným tlakom. Pretlačenie kotúča zvyšuje náchylnosť skrušteniu, zaseknutie, prasknutie alebo spätnému vrhu.
- Ak dôjde k zaseknutiu kotúča v reze, brusku vypnite a vyčkajte, kým sa kotúč nezastaví – ak je v pohybe.
- Nepoužívajte rezny kotúč na brúsenie bočnou stranou kotúča.
- Kobokubú prikľadájte vždy rotujúci nástroj s maximálnou rýchlosťou otáčania.
- Prívodný kábel udržujte v dostatočnej vzdálenosti od pracovního miesta, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
- Brusku nikdy neťahajte a neprenášajte za prívodný kábel.
- Brusku nikdy nekladte, kým sa nástroj úplne nezastaví. Rotujúci nástroj môže náhodne zavadiť o nejaký predmet a vytrhnúť náradie z kontroly obsluhy.

**Úvod**

Vážení zákazníci, ďakujeme za dôveru, ktorú ste prejavili značkou Extol kúpu tohto výrobku. Výrobok bol podrobne dôkladným testom spoľahlivosti, bezpečnosti a kvality predpísaných normami a predpismi Európskej únie.

S akýmkoľvek otázkami sa obráťte na naše zákaznícke a poradenské centrum:

**www.extol.eu**  
**Fax: +421 2 4663 8451**  
**Tel.: +421 2 4920 4752**

Výrobca: Madal Bal a.s. - Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika  
Datum vydania: 7. 6. 2012

**I. Technické údaje**

Objednávacie číslo	404120
Napájecí napětí/proud	12 V= / 400 mA
Otáčky bez zatížení	12 000 min <sup>-1</sup>
Průměr stopy nástroje	2,3 nebo 3,2 mm
Hladina akustického výkonu (podľa EN ISO EN 3744)	62 dB(A); nejistota K=3,0 dB(A)
Hladina akustického tlaku (podľa EN ISO EN 3744)	51 dB(A); nejistota K=3,0 dB(A)
Hladina vibrací $a_{h,SG}$ (pre průměrné brúsenie) (podľa EN 60745-1)	1,24 m/s <sup>2</sup> ; nejistota K=1,5 m/s <sup>2</sup>
Třída izolácie	III
Hmotnosť (bez kábla)	104 g

\*) Deklarovaná hladina vibrací sa od skutočnej hodnoty môže líšiť v závislosti od používajúceho nástroja a od vykonávaného spôsobu práce.



**IX. Čistení a údržba**

**UPOZORNĚNÍ**

Před výměnou nástroje či jakoukoli údržbou odpojte brusku od zdroje el. proudu. Po použití brusky očistěte vlnítkým hadříkem. Nikdy k čištění nepoužívejte organická rozpouštědla a abrazivní čisticí prostředky, jinak by došlo k poškození plastového krytu. Zamezte vniknutí vody do přístroje. V případě potřeby zajistěte opravu v autorizovaném servisem značky Extol (servisní místa naleznete na www.extol.eu)

**X. Skladování**

Očištěnou brusku skladujte na suchém místě uloženo nejlépe v originálním obalu mimo dosah dětí.



**Úvod**

Vážení zákazníci, ďakujeme za dôveru, ktorú ste prejavili značkou Extol kúpu tohto výrobku. Výrobok bol podrobne dôkladným testom spoľahlivosti, bezpečnosti a kvality predpísaných normami a predpismi Európskej únie.

S akýmkoľvek otázkami sa obráťte na naše zákaznícke a poradenské centrum:

**www.extol.eu**  
**Fax: +421 2 4663 8451**  
**Tel.: +421 2 4920 4752**

Výrobca: Madal Bal a.s. - Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika  
Datum vydania: 7. 6. 2012

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!