

POWERPLUS

POWE20010



FIG. A




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

1	OBLAST POUŽITÍ.....	3
2	POPIS (OBR. A).....	3
3	SEZNAM OBSAHU BALENÍ.....	3
4	SYMBOLY	3
5	OBCENÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE	4
5.1	<i>Pracovní oblast</i>	4
5.2	<i>Elektrická bezpečnost</i>	4
5.3	<i>Osobní bezpečnost</i>	4
5.4	<i>Používání elektrických nástrojů a péče o ně</i>	5
5.5	<i>Servis</i>	5
6	ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PRÁCI S ÚHLOVOU BRUSKOU.....	5
7	PROVOZ.....	6
7.1	<i>Nasazení pomocné rukojeti</i>	6
7.2	<i>Montáž ochranného krytu (Obr. 1 & 2)</i>	6
7.3	<i>Výměna brusného kotouče (Obr. 3 & 4)</i>	7
7.4	<i>Při spouštění stroje buďte zvláště opatrní</i>	7
7.4.1	<u>Zapnutí</u>	7
7.4.2	<u>Vypnutí</u>	7
8	PROVOZNÍ REŽIMY.....	8
8.1	<i>Broušení</i>	8
9	USPOŘÁDÁNÍ PŘÍRUBY U BRUSNÉHO KOTOUČE	8
9.1	<i>Uspořádání příruby při použití plochého brusného kotouče nebo kotouče s vypouklým středem</i>	8
10	ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	8
10.1	<i>Čištění</i>	8
10.2	<i>Mazání</i>	9
11	TECHNICKÉ ÚDAJE.....	9
12	HLUK	9
13	SERVISNÍ ODDĚLENÍ	9

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!