

Návod k použití

MUZ 5GM1

MUZ5GM1



Q4ACZM2751

K Vaší bezpečnosti

Toto příslušenství je určeno pro kuchyňský robot MUM5.... Dbejte návodu k použití kuchyňského robotu MUM5.... Mlýnek na obilí je vhodný pro mletí všech druhů obilí (kromě kukuřice) např. máku, lněných semínek, sezamu, pohanky atd. Také bylinky, koření a kávu je možné dobře mlít. Mleté suroviny musí být suché. Nesmí se používat ke zpracování jiných předmětů, resp. substancí.

▲ Bezpečnostní pokyny pro tento spotřebič

Nebezpečí poranění!

Nesahejte do plnicí nádoby. Do plnicí nádoby nedávejte žádné předměty. Mlýnek na obilí nasazujte nebo sundávejte jen v klidovém stavu pohonu a při vytažené síťové zástrčce.

Důležité!

Mlýnek na obilí používejte jen v uvedených pracovních pozicích. Mlýnek na obilí používejte jen ve zcela složeném stavu. Mlýnek na obilí nikdy nesestavujte na základním spotřebiči. Prosím, používejte jen očištěné obilí, aby se zabránilo poškození od kovových částí, písku nebo kamínků. Mlýnek nenechávejte běžet naprázdno. Jednotlivé části (kromě plnicí nádoby) neponořujte do vody, nedržte pod tekoucí vodou ani nemyjte v myčce nádobí.

Popis spotřebiče

Prosím, otevřete si strany s obrázky.

Obrázek **A**

Základní spotřebič

- 1 Pouzdro
- 2 Nastavovací kroužek
- 3 Mlecí kužel
- 4 Mlecí kroužek
- 5 Plnicí nádoba
- 6 Unašeč
- 7 Vyhazovací šachta

Obrázek **B**

Pracovní pozice

Pojistka proti přetížení

Zabudované místo nouzového zlomu chrání pohon před poškozením. Unašeč (6) se při přetížení zlomí (např. vlhké obilí nebo cizí těleso v mlecím zařízení). Náhradní unašeč dostanete k zakoupení ve specializované prodejně nebo zákaznickém servisu (objednáací číslo 628702). Unašeč lze snadno vyjmout a vyměnit.

Obrázek **C**

- Pevně přidrže nebo sevřete mlecí kužel a nastavovací kroužek otáčejte doprava až nadoraz.
- Pomocí plochých kleští unašeč uchopte za šestihranné plochy, otáčejte jím doprava a vyndejte (bajonetový uzávěr).

Ovládání

- Mlýnek na obilí před prvním použitím pečlivě vyčistěte, viz „Čištění a péče“.



Důležité upozornění

V tomto návodu doporučené hodnoty pro pracovní rychlost se vztahují na spotřebič se 7- stupňovým otočným spínačem. Hodnoty pro spotřebiče se 4 stupňovým otočným spínačem najdete v závorkách.

Sestavení mlýnku na obilí

Obrázek **D**

- Otáčejte nastavovací kroužek, aby značky na nastavovacím kroužku a pouzdru byly nad sebou (**D-1**).
- Mlecí kužel nasadte na čtyřhrannou osu v pouzdru (**D-2**).
- Nasadte mlecí kroužek (**D-3**). Šipka na mlecím kroužku musí směřovat na značky na nastavovacím kroužku a pouzdru! Mlecí kroužek lze nasadit jen v této pozici.
- Mlecí kroužek mírně potlačte dolů a nastavovací kroužek zašroubujte ve směru hodinových ručiček do oblasti mletí (**D-4**).
- Nasadte plnicí nádobu (**D-5**).

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!