







## PRODUCT SETUP

 <p><b>1</b></p>	 <p><b>2</b></p>	 <p><b>3</b></p>
<p><b>Connecting the power adapter</b> Plug the power adapter into a free wall socket, then plug the other end of the power adapter cable into the power port of the GO-SW-5E/8E. The power LED will light up, confirming that the device is powered up successfully.</p>	<p><b>Using the 10/100/ Mbps Fast Ethernet ports</b> Use one of the 5 ports on the GO-SW-5E/ or 8 ports on the GO-SW-8E to hook up your network devices with a LAN cable.</p>	<p><b>Using the LED indicators Power Indicator</b> This green indicator light is on when the Switch is receiving power; otherwise, it is off. <b>Link/Act</b> This LED indicator light is green when the port is connected to a device. The green indicator blinks as data is transmitted or received.</p>




For full product manual, please refer to the website [www.dlink.com](http://www.dlink.com)

## EINRICHTUNG DES PRODUKTS

 <p><b>1</b></p>	 <p><b>2</b></p>	 <p><b>3</b></p>
<p><b>Stromanschluss</b> Schließen Sie das Steckernetzteil an eine Steckdose an und stecken Sie das andere Kabelende des Netzteils in den Stromeingangsport des GO-SW-5E/8E. Die LED-Betriebsanzeige (oder Stromanzeige) leuchtet auf. Das zeigt, dass das Gerat erfolgreich eingeschaltet ist.</p>	<p><b>Die 10/100 Mbit/s Fast Ethernet Ports</b> Verwenden Sie einen der 5 Ports des GO-SW-5E oder der 8 Ports des GO-SW-8E, um Ihre Netzwerkgerate mithilfe eines Netzkabels anzuschließen.</p>	<p><b>Die LED-Anzeigen</b> <b>Die Betriebsanzeige</b> Diese Anzeige leuchtet grun, wenn der Switch mit Strom versorgt wird. Sonst leuchtet sie nicht. <b>Link/Act</b> Diese LED-Anzeige leuchtet grun, wenn der Port mit einem Gerat verbunden ist. Die LED-Anzeige blinkt, sobald Daten ubertragen oder empfangen werden.</p>




Sie finden ein umfassendes Handbuch zum Produkt auf der Website [www.dlink.com](http://www.dlink.com)

## INSTALLATION DU PRODUIT

 <p><b>1</b></p>	 <p><b>2</b></p>	 <p><b>3</b></p>
<p><b>Branchement de l'adaptateur secteur.</b> Branchez une extremitte de l'adaptateur secteur dans une prise murale libre et l'autre extremitte dans le port d'alimentation du GO-SW-5E/8E. Le voyant d'alimentation s'allume pour confirmer que le peripherique a ete correctement mis sous tension.</p>	<p><b>Utilisation des ports Ethernet Fast 10/100 Mbits/s</b> Utilisez l'un des 5 ports du GO-SW-5E ou des 8 ports du GO-SW-8E pour raccorder vos peripheriques en reseau avec un cable de reseau local.</p>	<p><b>Utilisation des voyants Voyant d'alimentation</b> Ce voyant vert s'allume lorsque l'interrupteur reoit du courant. Sinon il reste eteint. <b>Liaison/Activite</b> Ce voyant s'allume en vert lorsque le port est connecte a un peripherique. Le voyant vert clignote lorsque des donnees sont transmises ou reues.</p>




Pour obtenir le manuel de produits complet, allez sur la page Web [www.dlink.com](http://www.dlink.com)

## CONFIGURACI3N DEL PRODUCTO

 <p><b>1</b></p>	 <p><b>2</b></p>	 <p><b>3</b></p>
<p><b>Conexi3n del ADAPTADOR de alimentaci3n</b> Enchufe el adaptador de alimentaci3n en una toma de pared libre y, a continuaci3n, enchufe el otro extremo del cable del adaptador de alimentaci3n en el puerto de alimentaci3n del GO-SW-5E/8E. El LED de alimentaci3n se iluminara, confirmando que el dispositivo se ha encendido correctamente.</p>	<p><b>Utilizaci3n de los puertos Fast Ethernet de 10/100 mbps</b> Utilice uno de los 5 puertos del GO-SW-5E o de los 8 puertos del GO-SW-8E para conectar los dispositivos de red con un cable de LAN.</p>	<p><b>Utilizaci3n de los indicadores LED</b> <b>Indicador de alimentaci3n</b> Esta luz verde del indicador esta encendida cuando el conmutador recibe alimentaci3n; en caso contrario, esta apagada. <b>Enlace/Act</b> La luz de este indicador LED es verde cuando el puerto esta conectado a un dispositivo. El indicador verde parpadea mientras se transmiten o reciben los datos.</p>




Para obtener el manual del producto completo, consulte el sitio web [www.dlink.com](http://www.dlink.com)

## CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO

 <p><b>1</b></p>	 <p><b>2</b></p>	 <p><b>3</b></p>
<p><b>Collegamento dell'alimentatore</b> Collegare un'estremita del cavo dell'alimentatore a una presa a muro libera, quindi collegare l'altra estremita alla porta di alimentazione dello switch GO-SW-5E/8E. Il LED di alimentazione si accendera a confermare che il dispositivo e correttamente alimentato.</p>	<p><b>Utilizzo delle porte Fast Ethernet 10/100 Mbps</b> Utilizzare una delle cinque porte disponibili sul modello GO-SW-5E o delle otto porte disponibili sul modello GO-SW-8E per collegare i dispositivi di rete con un cavo LAN.</p>	<p><b>Utilizzo degli indicatori LED Indicatore di alimentazione</b> Questa spia verde e accesa quando lo switch e alimentato; in caso contrario, e spenta. <b>Link/Act</b> Questo indicatore LED e di colore verde quando alla porta e collegato un dispositivo e lampeggia durante la trasmissione o la ricezione di dati.</p>




Per il manuale completo del prodotto, visitare il sito Web [www.dlink.com](http://www.dlink.com)

## INSTALACJA PRODUKTU

 <p><b>1</b></p>	 <p><b>2</b></p>	 <p><b>3</b></p>
<p><b>Podlaczanie zasilacza</b> Wetkna zasilacz w wolne gniazdo elektryczne na cianie, nastepnie drugi koniec kabla zasilacza podla do gniazda zasilania rozdzielacza (switcha) GO-SW-5E/8E. Dioda LED zasilania zawieci sie, potwierdzaja, e urzadzenie jest skutecznie zasilane.</p>	<p><b>Uywanie Fastowych port3w Ethernet (10/100 Mbps)</b> Aby podlay swoje urzadzenie sieciowe za pomoc kabla sieci LAN, naley wykorzysta jeden z 5 port3w w urzadzeniu GO-SW-5E, lub jeden z 8 port3w w urzadzeniu GO-SW-8E.</p>	<p><b>Uywanie wskanik3w LED</b> <b>Wskanik zasilania</b> Zielony wskanik zasilania wieci sie, gdy rozdzielacz (switch) jest zasilany, jeli nie jest, nie wieci sie. <b>Link/Act</b> Ten wskanik zasilania jest zielony, gdy port jest podlaony do urzadzenia. Zielony wskanik miga podczas wysyłania lub odbierania danych.</p>




Aby uzyska kompletny podrecznik uytkownika, prosze uda sie na stron [www.dlink.com](http://www.dlink.com)

## NASTAVENÍ VÝROBKU

 <p><b>1</b></p>	 <p><b>2</b></p>	 <p><b>3</b></p>
<p><b>Připojení napájecího adaptéru</b> Zapojte napájecí adaptér do neobsazene elektrické zasuvky, pote zapojte druhý konec kabelu napájecího adaptéru do napájecího konektoru přepínače GO-SW-5E/8E. Rozsvítí se kontrolka napájení, která potvrzuje, e je zařazení spravne napájeno.</p>	<p><b>Použitívání Fastových Ethernetových port3w 10/100 Mbit/s</b> Do 5 port3w na přepínači GO-SW-5E nebo 8 port3w na přepínači GO-SW-8E zapojte sva sítova zařazení pomocí kabel3w LAN.</p>	<p><b>Použitívání LED Kontrolka Power</b> Tato zelena kontrolka svítí, když je přepínač napájen, jinak je zhasnuta. <b>Link/Act</b> Tato kontrolka svítí zelene, když je k portu připojeno nekake zařazení. Při odesílání nebo přijmu dat zelena kontrolka blika.</p>

Kompletní navod k výrobku najdete na webu [www.dlink.com](http://www.dlink.com)

## TERMÉKBEÁLLÍTÁS

 <p><b>1</b></p>	 <p><b>2</b></p>	 <p><b>3</b></p>
<p><b>Tapadapter csatlakoztatása</b> Csatlakoztassa a tapadapert egy ures fali aljzatba, majd a tapkabel masik veget csatlakoztassa a GO-SW-5E/8E tapellatas portjaba. A tap-jelz3f3ny kigyullad, meger3sítve, hogy az eszk3z tapellatashoz jut.</p>	<p><b>A 10/100/1000 Mbps Fast Ethernet portok hasznalata</b> Hasznalja az 5 port egyiket a GO-SW-5E-n vagy a 8 port valamelyiket a GO-SW-8E-n a halozati eszk3z3k3z3k osszek3t3séhez LAN kabellel.</p>	<p><b>LED jelz3f3nyek hasznalata</b> <b>Tap-jelz3f3ny</b> Ez a z3ld jelz3f3ny vilagít, ha a Switch tapellatas alatt van, mas esetben ki van kapcsolva. <b>Link/Act</b> Ez a LED jelz3f3ny z3ld, ha a port csatlakozik az eszk3z3kh3z. Adatk3ld3skor vagy -fogadaskor a z3ld jelz3f3ny villog.</p>

A teljes term3kk3zik3nyvert latogasson el a weboldalunkra: [www.dlink.com](http://www.dlink.com)

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!